

2017 年项目

1、东方明珠南侧斜筒体新增电梯项目结构检测



东方明珠南侧斜筒体立面 1



东方明珠南侧斜筒体立面 2



东方明珠南侧斜筒体筒壁外表面现状



东方明珠南侧斜筒体内部现状

2、上海市轨道交通 5 号线南延伸工程东川路站结构现状检测和抗震鉴定



5 号线东川路站主出入口



5 号线东川路站西立面

3、闵行区中春路 7039 弄 88 号 2 号楼抗震鉴定检测



中春路 7039 弄 88 号 2 号楼南立面



中春路 7039 弄 88 号 2 号楼东立面

4、虹桥路 2310 号房屋（别墅）抗震鉴定检测（优秀历史保护建筑）



虹桥路 2310 号房屋北立面



虹桥路 2310 号房屋南立面

5、申汉小区房屋倾斜、沉降监测



申汉小区 A 座南立面

2016 年项目

1、上海市黄浦区（原卢湾区）第 118 号地块住宅项目周边房屋检测工程



自忠路（71~65 号）西立面



自忠路（71~65 号）南立面

2、闵行区合川路 3125 号房屋抗震鉴定检测



合川路 3125 号房屋西立面



合川路 3125 号房屋南立面 1



合川路 3125 号房屋南立面 2



合川路 3125 号房屋北立面

3、七宝明强小学体育活动中心抗震鉴定检测



七宝明强小学体育活动中心北立面



七宝明强小学体育活动中心南立面

4、七宝镇文体分中心大楼安全性检测



七宝镇文体分中心大楼东立面 1



七宝镇文体分中心大楼北立面 1



七宝镇文体分中心大楼东立面 2



七宝镇文体分中心大楼南立面



七宝镇文体分中心大楼西立面 1



七宝镇文体分中心大楼西立面 2

5、上海电气环保热电（南通）有限公司 80m 烟囱现状检测



烟囱外立面



烟囱外筒壁现状 1（航标线以上部分）



烟囱外筒壁现状 2（中部）



烟囱外筒壁现状 3（底部）

2015 年项目

1、七宝二中叔逵楼房屋质量综合检测（优秀历史保护建筑）



七宝二中叔逵楼房屋主入口



七宝二中叔逵楼南立面 1



七宝二中叔逵楼南立面 2



七宝二中叔逵楼北立面 1



七宝二中叔逵楼北立面 2



七宝二中叔逵楼北立面 3



七宝二中叔逵楼东立面

2、上海市轨道交通 5 号线既有设施改造工程既有站房部分结构现状检测和抗震鉴定



5 号线春申路站



5 号线银都路站



5 号线金平路站路侧用房



5 号线华宁路站路侧用房



5 号线文井路站路侧用房



5 号线闵行开发区站路侧用房

3、上海市安亭木器厂房屋安全性检测



安亭木器厂南立面



安亭木器厂西立面

4、金港大厦抗震鉴定检测



金港大厦主入口